


Larco	ACTA ENTREGA DE OBRA	No. MI-MON-FO-07
		Fecha:18/12/2018
Título: ACTA ENTREGA DE OBRA		Revisión. 0
Elaboración: ÁREA DE CALIDAD – MONTAJES		Página 1 de 2

PROYECTO: CC SAN NICOLÁS ETAPA IV			
OT: 96160113			
Fecha de entrega:			Tipo de entrega
Día	Mes	Año	Entrega parcial:
10	9	2024	Entrega Final: X
Participantes en la diligencia:			
Nombre		Empresa a la que representa	Cargo en la empresa
JUAN GABRIEL GARCÍA M		LARCO S.A.S.	ING. PROYECTOS
MAURICIO ORDÓÑEZ		MUROS Y TECHOS S.A.	ING. RESIDENTE
ABRAHAM MÉNDEZ C		INTERLG	INTERVENTORÍA
		LOCAL MACONDO	

En la fecha arriba indicada, se reunieron en el sitio de la obra las personas relacionadas, con el fin de efectuar la entrega por parte del contratista y el recibo por parte del contratante, de las obras que se discriminan a continuación

Descripción general de la obra que se entrega:

Se entrega sistema de extracción para el local Macondo plazoleta Etapa IV Piso 2, este sistema se entrega con red de conductos calibre 16, aislados al exterior en Duct wrap. Este sistema conecta al interior del local la campana, precipitador y unidad de Extracción. Se entrega además con el tablero eléctrico y arrancador start stop.





ACTA ENTREGA DE OBRA

No. MI-MON-FO-07

Fecha: 18/12/2018

Título: ACTA ENTREGA DE OBRA

Revisión. 0

Elaboración: ÁREA DE CALIDAD – MONTAJES

Página 2 de 2

Observaciones:

Después de hacer la verificación correspondiente, el contratante considera que todo lo entregado cumple con las especificaciones y requisitos establecidos, por lo cual se efectúa el RECIBO FÍSICO FINAL a satisfacción.

Como constancia se firma el presente documento por parte de quienes participan en la diligencia

Nombre de quien entrega:

Nombre de quien recibe

JOSÉ E. LASQUEZ

Abraham Hinder C.

Cargo de quien entrega:

Cargo de quien recibe:

ING RESIDENTE.

Res Interventor

Firma de quien entrega:

Firma de quien recibe :

FIRMA DEL INTERVENTOR (Si aplica)